

1. 草刈集草中における転倒事象報告概要

1. 発生日時 平成30年 6月 4日(月) 9:30頃
2. 発生場所 伊勢湾岸自動車道路 上り線 渡刈高架橋下 側道(2.6KP付近)
3. 業務名 平成30年度 東名高速道路 ■■■管内維持修繕業務
4. 事象概要 要望草刈の為、草刈作業後の集草中、油水分離槽の上を歩行中に油水分離槽の縞鋼板が外れ転倒し、油水分離ますの隔壁板に胸部を強打した事象
5. 被災状況 ■■■ ■■■
診察結果：胸部挫傷
6. 時系列
 - 9:30 事故発生
 - 11:00 現場より痛みがひかない為、病院へ行くと報告
 - 11:10 現場責任者よりメンテ■■■課長に連絡
 - 11:13 現場代理人よりNEXCO 担当課長へ連絡
 - 11:13 現場代理人よりメンテ本社へ連絡
 - 11:30 ■■■病院到着
 - 12:45 診察終了
 - 16:00～ 緊急安全大会実施

2. 現場位置図 (第二東名高速道路 ①2.6kp 側道 渡刈高架橋下)



3. 現場状況写真



事故発生再現写真

【今後の対策】

- ・ 不容易に油水分離ますの蓋に乗らない。
- ・ 草刈作業を行う前に、排水溝や集水ます等の工作物周りの点検を行って、足場の状況を再確認する。
- ・ 互いに声掛けを行って、危険箇所の情報共有を行う。