

スウィーパーによる飛石事故

1. 発生日時 平成30年 8月27日(月) 9:30頃
2. 発生場所 東名高速道路 上り線 上郷SA加速～豊田JCTノーズ間
3. 概要 路面清掃A回送中のスウィーパーから飛んできた石が追越車線を走行していた一般車のフロントガラスに当たり損傷させたもの。
事故発生時は回送中のため、ブラシを上げ走行車線を約80km/hで走行していた。
(スウィーパーに搭載されているドライブレコーダーを確認したが、きちんと録画されておらず事故発生時の状況を確認できず。また相手方もドライブレコーダーは搭載していなかった。)
4. 相手方 男性: XXXXXXXXXX
5. 被災状況 フロントガラスに飛び石痕があり、そこからヒビが入っている(幅約60cm)

スウィーパーによる飛石事故



時系列

- 8/27 9:23 豊田ICから東名高速道路上り線 豊田JCTに向け作業開始
- 9:30 事故発生 東名高速道路 上り線 上郷SA加速～豊田JCTノーズ間(回送区間)
- 10:55 ■■■HSC担当課長より、メンテ■■■事業所へ事故発生の連絡(事実確認指示)
- 11:15 事象が発生した為、本日の作業を中止を指示
- 11:30 メンテ担当課長より、相手方へ連絡
- 11:45 メンテ担当者よりメンテ本社へ連絡
- 18:00 被災者の立会のもと車両確認
- 18:20 離脱

スウィーパーによる飛石事故


位置図



スウィーパーによる飛石事故

概要図

←東名上り線
至 豊田JCT



スウィーパーによる飛石事故

