

伊勢湾岸 路肩作業中標識車 受損事象




1. 発生日時 2020年2月 5日(木) 15:45頃
2. 発生場所 伊勢湾岸自動車道 上り線 16.75KP付近
3. 概要 橋梁集水マス清掃作業を路肩移動規制にて実施し作業が終了し路肩から離脱のために待機中お客様車両が斜向し可搬式標識車の右サイドミラーに接触し走り去ったもの。(原因者不明)
【損傷状況】 物損のみ(負傷者なし)
(標識車:右サイドミラー損傷)
4. 時系列
15:45 事故発生
15:47 作業員から■■■■担当者へ報告
15:50 ■■■■担当者からメンテ担当者へ報告
15:54 メンテ担当者から■■■■HSC担当課長へ報告
16:09 管制センターより標識車を刈谷PAに移動指示
16:15 標識車が刈谷PAへ到着・事故検分開始
16:40 事故検分終了・刈谷PA離脱
17:00 標識車が事務所帰着

標識車受損事故（物損のみ）



自走式標識車 受損事象

状況図



※路肩移動時は、黄色回転灯及びハザードランプを点灯すること。



標識車又は、維持作業車



工事用車両



可搬式標識車 受損状況写真



損傷状況: 右サイドミラーにこすり傷(赤丸)
車体本体に傷無し



