

伊勢湾岸 下) KP50.6 路面清掃Aスウィーパー後尾警戒車両による 飛石と思われるお客様車両損傷事象

事業所

1. 事故概要

①発生日時: 令和2年9月17日(木) 14:00頃

②発生場所: 伊勢湾岸自動車道 下) 50.6付近(走行・第二走行)

③事故概要: 路面清掃A作業の回送中、本線合流時に第二走行車線を走行していた一般車両にスウィーパーの後方を走行していた後尾警戒車より何らかの飛散物があり、一般車両のフロントガラスに損傷を与えた事象。

スウィーパーのホッパーが満量となったため、伊勢湾岸みえ川越ICでゴミを降ろし、東名阪上り線の作業に向かう回送中に、ICランプより本線走行車線に合流した際になんらかの飛散物が発生したと思われる。

④被害状況: 人的被害 無し

物的被害 一般車のフロントガラス運転席側下方に2箇所傷跡

⑤位置図




⑧被害状況写真



2.今後の対策

事業所では、前回のスウィーパー飛石事象(発生日2020.1.31)より、下記チェックリストを作成し小石等の堆積が想定される箇所を作業前及び各IC現着時(Uターン時)に確認することと定め実施していたが、スウィーパーのみとしていて、後尾警戒車においては実施していなかった。

今後、路面清掃Aスウィーパーで使用する後尾警戒車両においては、小石等の堆積が想定される箇所を作業前及び、各IC現着時 (Uターン時) に確認することとする。

路面清掃車 (スウィーパー) チェックリスト			
確認			
①、スウィーパーカバー部分で小石等の挟まりを確認したか <input type="checkbox"/>			
②、外カバーの隙間 <input type="checkbox"/>	③、メインブラシ エンジンルームカバー部分 <input type="checkbox"/>	④、外カバーの内側隙間 <input type="checkbox"/>	⑤、メインブラシカバー <input type="checkbox"/>
			
			
⑨、エンジンルーム <input type="checkbox"/>	⑧、エンジンルーム・メインブラシ間 <input type="checkbox"/>	⑦、ガッターブラシ 上部 <input type="checkbox"/>	⑥、衝突緩衝装置 上部 <input type="checkbox"/>
			
確認			
⑩、その他 落下しそうな小石が堆積する箇所は確認したか。 <input type="checkbox"/>			
★ 全て確認したか? <input type="checkbox"/>			