

- 発生日時 2021年09月10日(金) 11:05頃
- 発生場所 中央自動車道 恵那IC 付近 一般道
- 業務名 2021年度 中央自動車道 ■■■■管内維持修繕業務(路面清掃A)
- 作業配置:スーパー :運転手1名 助手1名
自走式標識車:運転手1名 助手1名
- 事故概要 路面清掃A作業において、一般道回送中にスーパー車右側タイヤカバーを縁石にぶつけてしまった事象。

事象発生現場では片側交互規制(舗装工事)を実施しており、道路幅が狭い場所を走行していたが、規制現場を注視したあまり反対側の縁石にぶつけてしまったもの。本作業では各ICのランプ部の清掃を行っており、反転が頻繁に発生していた。
- 被害状況 人的被害:当方人的被害:なし
物的被害:スーパー車 助手席側タイヤカバー
道路付属物損傷:なし

■原因

・指定された反転ルートを実行していたが、当日は片側交互通行を行っており幅員が狭く工事現場側を注視するあまり反対側の縁石にぶつけてしまった。

■対策

- ・スーパー等大型車両で狭小部を運転するときは十分速度を落としてから通行する。
- ・スーパー等左ハンドル車両を運転する際、助手とも連携を取り左右両側の車両位置の確認を十分に行う。


■ 平面図

恵那IC反転ルート及び事故現場

- ➡ 反転ルート
- 反転ルート
- ⋯ 片側交互通行規制
- ✕ 事故現場



■ 概要図



ドラレコ映像



■ 損傷写真

