



1. 発生日時 2021年11月12日(金) 23:00頃
2. 発生場所 国道302号 上り (朝日南東～朝日南西交差点付近)
3. 概要 名二環排水関係清掃にて、上空監視員として配置する為、国道302号を移動中に後方(右側車線)から走行してきたトラックと当方車輛右後部と、相手方車両の左前部が接触したものの。
4. 被災状況

相手方	左前ライトカバー外れ、左ウインカー破損(怪我人無し・自走可能)
当方	後部右側バンパー外れ、左側ドア傷(怪我人無し・自走可能)





接触前




相手方

メンテ

第一車線は左に少しずれなければならない

接触時



相手方

メンテ

第一車線側を走行したメンテの車両が誤って車線を見失い直線してしまっただことにより接触

損傷箇所【当方】



損傷箇所【相手方】



## ■関係者全員へ事象共有及び安全指導

場所:■■■■事業所

日時:2021年11月12日 27:00～

## 討議内容

### 1. 事故概要を説明

### 2. 出席者全員で事故に対しての意見交換した

#### 出席者の意見

- ・清州基地が近くにあり、利用度は高い場所で慣れていたことが、油断に繋がった
- ・運転者のみでは無く、助手も常に周囲の安全に対する意識と注意喚起が必要
- ・今回の事故現場は交差点内で車線がずれているのだが、交通量が多いと前の車両に沿って間違えることはないが交通量が少なかったことよってのヒューマンエラーをしたのでは

### 3. 対応策

- ①新規入場教育時に今回の事故事例の交差点を追加して注意喚起する