

自損事故報告

- (1) 事故発生日時 : 2022年5月30日(月) 17時20分頃
- (2) 事故発生場所 : 岐阜県羽島市竹鼻町
- (3) 事故状況 : ハチの抗体検査のために病院へ向かっていたところ交差点で縁石に気づかずにハンドルを切ったため車体の左後側後部を損傷させたもの
- (4) 車両 : 連絡車()
損害状況 : 左後部席ドアおよびフェインダー
- (5) 運転手 : 技能職

位置図




自損事故報告

状況図



写真



原因

1. 始めて通った道路で縁石に気づかなかった
2. 「予約時間に間に合わない」という気持ちのあせりがあり、交差点での縁石等の確認が疎かになった

対策

- ・ 出発前に目的地までのルートと所有時間を確認し、時間に余裕がない場合は先方に「遅くなります」の旨を伝え焦らせない環境をつくる
 - ・ 左折時は徐行を徹底し、すぐに停車できる速度での運転を行う。
 - ・ 見通しの悪い道路、道幅の狭い道路などの場所をハザードマップのせて共有する
- ※ 5/31朝礼で全員に周知（集中工事期間中のため、昼班、夜班に分かれて行う。）