

工事中事故報告書

1. 発注（報告）機関	名古屋支社 ■■■ 保全・サービスセンター (立会者)							
2. 工 事 名	2022年度 名神高速道路 ■■■管内維持修繕業務（清掃作業）							
3. 発 生 日 時	令和 5年 1月 18日（水曜日）午前 9時 15分頃（天候曇り）							
4. 発 生 場 所	E8 北陸自動車道 下り線 (地先, IC間, 測点など) 米原JCT～長浜IC間 長浜TN手前500m							
5. 業務の概要								
(1) 工事請負業者	中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株) (本社所在地) 名古屋							
(2) 発注区分	(指名) 本社, 支社, 保全・サービスセンター _____							
(3) 工 期	令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日まで							
(4) 請 負 金 額	_____ 円		(5) 延べ労働時間		_____ 時間			
6. 事故の状況	E8 北陸自動車道 下り線 路肩部にてスイーパー作業中、長浜 TN 手前 500m の位置で、路肩から走行車線に流出する際、追越車線走行中のお客様車両に飛石が接触したもの。 (ボンネットの塗装 2ヶ所の剥がれ)							
7. 被災状況（一般公衆に対する事故等については、その第一原因者についても記入すること。）								
公衆, 作業員 などの区別	(ふりがな) 氏 名	性別 年齢	職種 経歴	当現場 の経歴	被災者の住所		負傷 程度	その他の 損 害
					所属業者名 (本社所在地) 元請との関係			
(物損状況)								
当方 :								
相手方: ボンネットの塗装 2ヶ所が剥がれ								
8. 事故に対する所見（原因考察, 警察・労基署の所見など）								

9. 事故発生後の処置								
(被災者) _____								
(作業現場) _____								

10. 報道								
(本工事の本件までの事故状況) ●件, うち死亡 ●件, 重軽傷 ●件, 物損その他 ● 件								

※事故状況のわかる資料（概略図など）を添付すること