

業務中事故報告書

1. 発注（報告）機関 <u>名古屋支社 ■■■■保全・サービスセンター</u> (立会者)							
2. 業 務 名 <u>2022年度 中央自動車道 ■■■■管内維持修繕業務</u>							
3. 発 生 日 時 <u>2023年3月6日(月曜日)</u> <u>13時25分頃</u> (天候：晴れ)							
4. 発 生 場 所 <u>E19中央自動車道 上215.74KP</u> (地先，IC間，測点など) <u>(駒ヶ根IC～伊那IC間)</u>							
5. 業務の概要							
(1) グループ会社名 <u>中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社(契約者所在地)名古屋</u>							
(2) 発 注 区 分 本社，(支社) <u>■■■■保全・サービスセンター</u>							
(3) 工 期 <u>2022年4月1日から2023年4月30日まで</u> (進捗率 %) _____							
(4) 請 負 金 額 _____ 円 (5) 延べ労働時間 _____ 時間							
6. 事故の状況							
<u>樹木伐採の走行車線規制テーパ一部において、規制材(矢印板1枚)の破損を確認したもの。(原因者は不明)(規制材の再利用は不可)</u>							
7. 被災状況 (公衆損害事故については、その第一原因者についても記入すること。)							
公衆，作業員 などの区別	(ふりがな) 氏 名	性別 年齢	職種 経歴	当現場 の経歴	被災者の住所 所属業者名(本社所在地) 元請との関係	負傷程度	
-	-	-	-	-	-	-	
(物損状況)							
<u>走行車線規制テーパ一部の1枚目矢印板</u>							
8. 事故に対する所見 (原因考察，警察・労基署の所見など)							
<u>無し</u>							
9. 事故発生後の処置							
(業務現場) <u>13：25頃 当該箇所を通過したメンテ職員が矢印板の異変を確認して、現場責任者へ連絡</u>							
<u>13：40頃 現場責任者が破損した矢印板を現認し、メンテ担当者へ報告</u>							
<u>13：45頃 現場責任者からメンテ担当者へ報告</u>							
<u>13：55頃 メンテ担当者から■■■■HSC保全計画へ連絡</u>							
<u>14：00頃 予備の規制材を設置し規制継続</u>							
10. 取材及び報道 <u>無し</u>							
(本業務の本件までの事故状況) <u>0件，うち死亡 0件，負傷 0件，物損その他 0件</u>							

受損事故現場 上り線 215.74KP



予備の矢印板取替後

