

## 【第2報】（最終）E1名神①岐阜羽島IC～養老JCT間 路面清掃車からの飛び石疑い（補償の可能性あり）

【発生日時】 2023年5月16日（火） 8：55頃

【発生場所】 E1名神高速道路 下り線 岐阜羽島IC～大垣IC間 大垣IC手前付近

【工事件名】 2023年度名神高速道路 ■管内維持修繕業務

【受注者名】 中日本ハイウェイメンテナンス名古屋（株）

【概要】 名神高速道路（下り線）岐阜羽島IC～養老JCT間で、走行車線走行中の路面清掃車から飛び石でお客様車両が損傷（フロントガラスが割れた）したと申し出があったもの。

【被害状況】 人的被害：なし  
物的被害：あり（お客様車両：フロントガラスにひび）

【時系列】 2023年 5月16日（火）

9：02 お客様センターにお客様から入電

「名神高速道路（下り線）岐阜羽島IC～養老JCT間で、路肩を走行している清掃車2台（路面清掃車と後尾警戒車）からの飛び石でフロントガラスが割れた。」との申し出。

9：45 お客様センターからH S Cに電話連絡

9：50 保全計画課長からメンテに事実関係の調査依頼

10：05 お客様へ連絡しドライブレコーダー等を確認し、本日中に連絡する旨、了解をいただいた。

13：30 お客様は、多賀大社へ行っているので、事故報告を16時に■高速隊へ提出する予定。その時に、損傷車両を確認する。

お客様車両：■

16：20 ■高速隊立ち合いの下お客様、メンテ職員にてお客様車両及び路面清掃車後尾警戒車のドライブレコーダーを確認。

17：00 安全大会実施


【原因】

当日朝、車両の点検を実施し、飛散の恐れがあるような小石等が残っていないことを確認の上、作業を開始。作業中も故障・不具合等の問題はなく、事象が発生した際も下流側の工事のための後尾警戒車が路肩に停止していたためブラシを止め走行車線側に出て回送している時、何らかのはずみで路面上の小石がお客様車両に当たったものと推定される。

【対策】

従前より実施している作業開始前の始業点検や I C での転回時における車両確認について、引き続き確実に取り組んでいく。

# 位置図



# 作業車状況


・スーパー車両 防護カバーに目立った不具合無し



物損状況



安全大会の実施状況



概要図

至：養老JCT

自：羽島IC

