

発生場所



伐採作業現場

発生場所
下り KP50.5


作業車両 停車位置



伐採作業現場

発生場所
下り KP50.5

発生状況



①の場所に駐車した。
③の方向へ向かうため、方向転換のため、車両を後退させた。
その際、②の場所でリアバンパーを接触した。



ひび割れ



擦り傷

【原因】

誘導員を呼びに行こうと考えたが、現場の保安員が1名で目撃、停車位置から300m程度、離れていたため単独でバックした。その結果、バンパーを壁に接触させた。

【対策】

現場へ行く前に現場責任者に連絡し、車両停車場所を確認する。

保安員が近くにいる場合は、後退誘導を依頼する。

保安員が近くにいない場合は、車両周囲を目視し、接触リスクのある構造物を把握した後に後退する。

【その他】