1. マムシ受傷事故の発生

1. 発生日時　　平成28年　9月20日（火）　10:25頃

2. 発生場所　　東名高速道路　岡崎IC　Fランプ　側道沿いのり面

3. 被災者　　[redacted]

4. 被災状況　　右手の人差し指をヘビ（マムシと思われる）に咬まれた

5. 事故概要　　側道沿いのり面の樹木伐採作業において伐採した樹木等を回収する際、樹木等に隠れていたヘビ（マムシと思われる）に右手人差し指先端を咬まれたもの。なお、被災者は皮手袋を着用していたが、その上部より咬まれた。被災後は現地にて、携行していたポイズンリムーバーにて応急処置を行い、病院へ向かった。治療後、被災者は容態が良好であり、医師に確認し病院から事業所に戻った。

6. 時系列

10:25	事象発生、[redacted]病院へ搬送
10:45	[redacted]病院に到着、採血及び点滴による血清投与
11:10	現場責任者（[redacted]）より、植栽担当（[redacted]）事象発生の連絡
11:15	植栽担当（[redacted]）より、メンテに報告
11:18	メンテより、[redacted]保全計画担当課長へ事象発生報告
11:20	メンテ[redacted]より、メンテ本社へ報告
11:30	協力会社（[redacted]）植栽担当が[redacted]病院へ向かう
14:25	治療後、[redacted]病院から事業所に出発

2. 位置図

東名高速道路　岡崎IC　Fランプ　側道沿いのり面

3. 現場写真

マムシに咬まれた場所