

(リスクアセスメント) 剤受取 作業手順書

会社名	中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株)	主な設備、仕様機械	主な使用工具、器具	安全設備、保護具		使用材料		
作成日	令和7年5月29日	雪氷基地天井クレーン	吊り具	ヘルメット、手袋、安全靴、安全チョッキ(自発光チョッキ) からまんでーW(黄旗)、しらすんだー受信機				
改訂日	令和8年3月12日							
作成者	柘植							
必要資格等	職長教育講習、5t未満クレーン運転、はい作業主任者			作業人員	3 名		その他	
備考								

作 業 工 程	No	単位作業 と その主な手順	危険有害要因(予測される災害・事故) (品質、トラブルも含む)	危険要因			危険 有 害 要 因 低 減 対 策	誰 が		対策後			参 考 図 (写 真 等)
				可 能 性	重 大 性	評 価		点 検・確 認	可 能 性	重 大 性	評 価		
準備工		作業前ミーティング											
	1	新規入場者のチェックをする	現場、施工方法等について十分な知識を有していない	2	2	4	新規入場者教育の受講	職長	1	2	2		
	2	健康状態を確認する	風邪、飲酒等により正常判断が出来ない	2	1	2	体調の確認、アルコールチェックを行う	職長	1	1	1		
	3	服装、保安用具の点検をする	しらすんだーが鳴らない	2	1	2	点検を実施する	全員	1	1	1		
	4	天井クレーン・吊り具の点検をする	天井クレーン・吊り具が稼働しない	2	1	2	作業前点検を行い、天井クレーン、吊り具の点検をする	全員	1	1	1		
	5	朝礼、KYミーティングを行う	漠然と現場に入り事故を起こす	2	1	2	KYミーティングにて危険箇所を確認する	全員	1	1	1		
	6	作業手順の確認をする	各自の作業が分からず、現場で不安全行動を起こす	3	2	6	個人の作業内容、作業手順を確認する	全員	1	2	2		
	7	納品予定(品名・数量・フレコン容量)を事前に確認	納品数量が多く、剤倉庫に入りきらない	2	2	4	剤倉庫に入りきらない量は発注しないようにNEXCOと数量を調整する	雪氷担当	1	2	2		
本作業		剤受取作業											
	1	納品車両を指定位置に停車させる	剤倉庫に接触する	3	2	6	運転手と誘導員で合図を定め、バック誘導を確実に行う	全員	1	2	2		
	2	フレコンバックの状態確認	フレコンバックの紐が劣化しており、吊る際に落下する	2	2	4	2名以上で目視し、劣化、破れが無いことを確認する	全員	1	2	2		
	3	フレコンバックに玉掛け	吊り具の玉掛け不良によりフレコンバックが落下する	3	2	6	合図の統一(声・ハンドサイン)をして作業する	全員	1	2	2		
	4	天井クレーンによる搬入	吊り荷の下への立ち入り下敷きになる	3	2	6	合図は誘導員1名に統一し、吊り荷の直下立入禁止にする	全員	1	2	2		
	5	フレコンバックを剤倉庫に積み込む	フレコンバックと壁に挟まれる	2	3	6	有資格者のもと足元確認し作業する	全員	1	1	1		
			フレコンバックの吊り紐に足を引っかけて転倒する	2	2	4	吊り紐は上部にまとめて載せる。慌てず足元を確認する	全員	1	1	1		
片付け		片付け											
	1	玉掛け用具・クレーンを所定位置へ戻す	クレーンが作業員と接触する	2	3	6	操作者は声をかけ周囲確認して所定位置へ戻す	全員	1	1	1		
	2	受入数量を記録簿に記入する	記録忘れで本部との差異	2	1	2	記入・報告忘れがないようラミネートにて注意喚起を行う	職長	1	1	1		
	3	雪氷本部へ納入連絡をする	〃	2	1	2	〃	職長	1	1	1		