

● ●管内 標識付き規制用トラック受損事故報告

- (1)発生日時 : 2026年6月1日(月)12:58頃
- (2)発生場所 : 東海北陸 一宮JCT Aランプ A240付近(ランプ規制 A160～A820)
- (3)事故状況 : 舗装小補修工事に伴うランプ右側規制(昼間)テーパー部において、
標識付き規制用トラック(左側面)と規制材(矢印板5枚目)に一般車が接触したものの。
原因者判明。
(現地規制内に停車し事故見分。車種は普通車カローラ)
- (4)被害状況 : 人的被害:なし
物的被害:標識付き規制用トラック(自走可 左側面塗装剥離、干涉ゴム破損)
矢印板1枚(5枚目は再利用不可)
第三者被害:なし
- (5)時系列 : 12:58 先端保安よりメンテ担当者へ事故の一報
担当者より保全一課長と保全計画課長へ一報
13:04 メンテ担当者現地確認
13:13 交通管理隊現着
13:24 高速隊着
13:45 高速隊見分終了、離脱
14:20 相手方離脱(自走)、管理隊離脱

● ●管内 標識付き規制用トラック受損事故報告


位置図



● ●管内 標識付き規制用トラック受損事故報告


規制図

ランプ路肩規制(右側)



A240付近

- ・標識付き規制用トラック
(左側面塗装剥離、干涉ゴム破損)
- ・矢印板 5枚目/5枚中



規制図通りに設置

● ●管内 標識付き規制用トラック受損事故報告

状況写真

当方：矢印板



当方：標識付き規制トラック



相手方：車両状況

