

スウィーパー飛び石事故(■■■■事業所)

1. 発生日時 平成26年 9月 8日 (月) 9:20頃
2. 発生場所 東名高速 上り 豊田IC~豊田JCT
3. 請負業者 ■■■■ ■■■■
4. 概要 スウィーパー清掃作業時、東名高速(上り)豊田IC~豊田JCT間で走行中のお客様車フロント部分に飛び石が当たり損傷を与えた。
お客様はスウィーパー付近走行中、飛び石によってフロント部分に傷が入ったためお客様センターに入電。その後、被災者が遠方に行かれるため状況が確認できいため9月18日立会を行い、フロントガラスの損傷を確認。



スウィーパー飛び石事故(■■■■事業所)

概要図

← 至 豊田JCT(東名高速道路)

中央帯

追越車線

走行車線

路肩

