

スウィーパー回収土砂飛び石事故

(事業所)

NEXCO

■事故概要

1. 発生日時:平成27年4月9日(木) 14:30分頃
2. 場所 :伊勢自動車道 下り線 KP97.2 ~KP98.0付近
3. 内容 :路面清掃作業中のスウィーパー()より、後続一般車両への飛び石。
4. 状況 :「伊勢道 路面清掃作業」において、土砂仮置き場へ回送中、何らかの原因に土砂が路面に落ち、これに走行中の一般車(2台)が接触。1台は、キャビン前部とフロントガラスにキズ、もう一台は、フロントガラスに軽微なキズけがなし。自走可。
5. 当事者 :同一会社社用車(自社所有ガスローリー車、小型乗用レンタカー)の計2台

■時系列

4月 9日(木)

- 17:00 ■HSCより、清掃作業車からの飛び石事象の確認要請。
- 17:30 ワークリストの内容と作業時間、位置が異なっていたため該当車両無しで対応。
- 18:00 ■HSCより、再度お客様に確認。作業時間、位置が変動したために改めて照査することで、当日は事案処理を中断。

4月10日(金)

- 8:30 メンテ本社に事象(調査中)報告。
- 13:30 ■HSC・メンテ・お客様と打合せを実施
- 16:30 業務プレート履歴を確認したところ、お客様の申告内容とスウィーパーの運用状況が一致。

17:30 ■HSCと作業中事故処理を図る。

■原因

- ・回収土砂量が多くなり作業終了まで継続が困難と判断したため回送に移行したが、路面段差等、何らかの原因で路面に落下したことが推測される。

■今後の対策

- ・回収土砂量を約80%程度に抑え、土砂落下を抑制する。
- ・作業時にスウィーパーの後方に後尾警戒車を配置し、お客様への注意喚起と安全車間確保を図る。

