




- 15:10頃 下り伊那IC加速車線にて交通管理隊が落下物を回収している所に合流し、保安用具を受け取る。保安用具に傷等は無し。
- 15:16頃 ■■■よりメンテ名古屋へ連絡。
- 15:16頃 ■■■HSCからメンテ名古屋へ事象確認の連絡が入る。
- 17:00 緊急安全大会の実施

## ■概要図



## ■ 落下する前の状況(イメージ)



## ■事故の原因

- ①伊那ICで荷造りを完了した後に荷台に保安用具を載せてしまった。
- ②車両を運行する際に積荷確認を怠った。

## ■今後の対策

- ①荷造りしたあとは荷台にものを載せない。
- ②運行前に積荷の点検実施を再度徹底する。

※教育訓練を行い、作業者への周知徹底をおこなう。