

■■■■HSC管内 背負式手持トリマーによる事故



- 1.発注機関 ■■■■保全・サービスセンター
- 2.受注者 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株)
- 3.件名 東名高速道路 ■■■■管内維持修繕業務
- 4.発生場所 東海環状自動車道 外回り 0.7kp付近
- 5.発生日時 令和2年9月14日(月) 11時55分頃
- 6.内 容 東海環状自動車外回り0.7KP付近の切土第一法面伐採作業時において、背負い式トリマーによる細枝等の伐採作業後に体勢を整え直した際、誤って右膝上部をトリマーで裂傷してしまったもの。

■位置図 背負式手持トリマーによる事故

事故発生位置図



至 豊田東JCT

外回り0.7kp

至 豊田松平IC

■作業状況写真 背負式手持トリマーによる事故



作業状況写真



体勢を整えた際に裂傷



裂傷箇所 拡大写真

■写真 背負式手持トリマー



背負式手持トリマー



拡大写真