

管内 作業中負傷事象について



発生日時 2021年 1月18日(月) 14:00頃
発生場所 側道 (八日市市鯉江町) ※名神高速道路 上り線 431.5kp付近の側道
業務名 2020年度 名神高速道路 管内維持修繕業務
事象概要 排水溝内の転石等を除去する際、右足を挫いたもの
被害状況 右足捻挫 ※



被災位置



現場状況



被災状況図

原因 : 自身の能力を過信していた。
危険予知が不足していた。(KY活動)

今後の対策 : 朝礼等にて、自身の運動(作業)能力を確認する時間を設ける。
KY項目に自身の作業能力に応じた作業内容の確認を加える。