

E23東名阪自動車道 下り KP60.5 緊急のり面補修 転倒事象

【発生日時】 2021年6月29日（火） 23:30頃

【発生場所】 E23 東名阪自動車道 下り KP60.5

【件 名】 2021年度 東名阪自動車道 ■■■管内維持修繕業務

【受注者名】 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋（株）

【概 要】

東名阪道 下り線 KP60.5 緊急のり面補修作業時、盛土のり面側から、本線側に移動する際にまたぐには高さがあったため、転落防止柵の天端に足を掛け、乗り越えた。本線側に着地した時、左膝をひねって転倒した。

【被害状況】 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋 社員 ■■■
人的被害：左膝 靭帯損傷
物的被害：なし

【時 系 列】

6月29日 23：30 事故発生。左膝に痛みがあったものの車内にて休憩した
この時点で多少の痛みはあったが、大丈夫だろうと思った為、業務継続した。

6月30日 新名神集中工事本部連絡員のため通常勤務

7月 1日 9：00 念のため病院(個人)受診 左膝の靭帯損傷
詳細は、左膝の腫れがひいてから、別の病院でMRI検査をする。と診断

7月19日 13：00 紹介先の病院で、MRI検査のみ実施
18：30 MRIの検査後、主治医は予想以上に靭帯損傷のため、手術が必要
転院が必要と診断

7月28日 手術ができる転院先の病院の紹介状を発行
8月2日(月)転院先の病院を受診予定


【位置図】

東名阪(下)KP60.5付近



【被災状況】

東名阪(下)KP60.5付近



【当日現場状況写真】

