

## ■■■■保全SC管内 東名下り線280.3KP付近 追突事故

- 1.発注機関 名古屋支社 ■■■■保全・サービスセンター
- 2.受注者 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株)
- 3.件名 東名高速道路■■■■管内維持修繕業務
- 4.発生場所 東名高速道路 下り線280.3kp付近
- 5.発生日時 令和3年10月6日 15時00分頃
- 6.内 容 東名高速道路集中工事規制中にペースカー巡回中に  
渋滞箇所ですら停車したところ後方から一般車に追突され規制内に移動した。
- 【被害状況】 <人的被害> 受注者:なし  
相手方:なし
- <物的被害> 受注者:ペースカー(詳細不明、自走可能)、  
相手方:トラック(詳細不明、自走可能)

# 位置図

追突事故発生箇所 東名 下り線 280.3kp



# 被害状況

