

■■■■ HSC管内 雪氷車両事故報告(物損)

1. 業務名 2021年度 東海北陸自動車道 ■■■■管内維持修繕業務
2. 発生日時 2022年 1月 1日 (土) 6:15ごろ
4. 発生場所 東海北陸自動車道 郡上八幡IC 雪氷基地
5. 事故概要 雪氷車両を洗車のため後進中、後方に駐車していた車両と接触したものの。
6. 被災状況
 - ①後進車 除雪車左後方(バンパー、マーカーライト、タイヤカバー)
 - ②湿塩車 スノープラウ先端部ガイドバー
7. 原因 誘導員の位置が運転手と反対側で誘導しており、運転手からは見えにくい位置であった。

HSC管内 雪氷車両事故報告(物損)

