


- (1) 事故発生日時 : 2022年2月5日（土）5：30頃
- (2) 事故発生場所 : ■ HSC 大垣基地 外プラ  
(岐阜県大垣市内原3-190)
- (3) 事故状況 : 大垣IC～羽島IC間の除雪の為、大垣基地を出発する際、出口にある門扉支柱にサイドガードと燃料タンクを接触させた。
- (4) 被害状況 : 〈人的被害〉無し  
〈物的被害〉サイドガード、燃料タンク
- (5) 原因 : 周囲の確認不足
- (6) 対策 :
  - ・ 門扉支柱に反射テープを貼り注意喚起する
  - ・ 出口付近にある固定式のバリケードに点滅灯を設置し注意喚起する

# HSC管内 雪氷車両接触事故報告 (物損)



# HSC管内 雪氷車両接触事故報告 (物損)



# HSC管内 雪氷車両接触事故報告 (物損)

