


- (1) 事故発生日時 : 2022年2月6日（日）14：50頃
- (2) 事故発生場所 : ■ HSC 大垣基地 薬剤庫
(岐阜県大垣市内原3-190)
- (3) 事故状況 : 薬剤の積み込みを行うため助手の誘導でバックをしていたところ、半クラッチ操作の左足が滑りクラッチペダルから離れ、ブレーキを踏んだものの間に合わず車止めを乗り越え後方の壁に衝突したものの。
- (4) 被害状況 : 〈人的被害〉無し
〈物的被害〉湿塩散布車 追突衝撃緩和装置のへこみ
- (5) 原因 : 靴底に雪が着いた状態で運転をしたため、クラッチペダルに掛けた左足がペダルから滑ってしまった。
- (6) 対策 : ・車両に乗車する際は靴底の雪、泥等をしっかり払う。
・車止め高さの変更（15cm→25cm予定）

HSC管内 雪氷車両衝突事故報告 (物損)



HSC管内 雪氷車両衝突事故報告 (物損)



HSC管内 雪氷車両衝突事故報告 (物損)

