

C3東海環状自動車道 雪氷対策作業中転倒事故事象

6. 位置図(航空写真)




C3東海環状自動車道 雪氷対策作業中転倒事故事象

7. 事故発生現場・発生状況

●発生場所



●発生状況



C3東海環状自動車道 雪氷対策作業中転倒事故事象

8. 原因

当該箇所は、昨年度から雨樋の排水で凍結しやすい箇所であり、事前に注意喚起を行い、凍結していた場合は温水で溶かすなどして対応していたが、注意力が散漫になっていたことで、今回の事象が発生したと考えられる。

9. 対策

応急的な対応として透水性の滑り止めマットを設置し、物理的対策を講じ、その上を歩くようにする。

⇒2/10 12:30 対応済

今後の対応として、塩ビ管を水路まで延長し、伸ばした塩ビ管に躓かないよう反射テープ及びラバコーンにて注意喚起をする。

●応急対応後現地写真




C3東海環状自動車道 雪氷対策作業中転倒事故事象

10. 対策

今後の対応として、塩ビ管を水路まで延長し、伸ばした塩ビ管に躓かないよう反射テープ及びラバコーンにて注意喚起をする。

●最終対応簡略図



塩ビ管を延長し、排水溝に直接排水する。
塩ビ管に躓かないよう、反射テープを貼る。

端部を90° エルボにし、直接排水溝に流す。