

発生日時 2022年2月18日(金) 5:40頃

発生場所 滋賀県犬上郡甲良町池寺付近

概要 エリアキャストが通勤（1名乗車）のため、下り多賀SAへ向かう途中R307を走行していた際、降雪・積雪があり下り坂の右カーブを曲がり切れずガードレールに衝突したもの。

被災状況 物損被害：R307のガードレール
（当方）フロントバンパー破損（自走可）
負傷者、第三者被害なし

事故原因 当時、降雪・積雪は確認していたため、いつも以上に慎重に運転を行っていたが、下り坂の右カーブで車両が横滑りをし、ハンドル操作が間に合わずにガードレールへ衝突してしまった。

再発防止対策 降雪があるときは、通常時よりも慎重に運転すること、天候を見て出発時刻を調整し、また慌てずゆっくりと運転することを心がける。

位置図



損傷写真

