



- (1) 事故発生日時 : 2022年6月7日（火）20：10頃
- (2) 事故発生場所 : ■■■ HSC 関ヶ原基地 内プラ
- (3) 事故状況 : 関ヶ原IC～羽島IC間のセーフティカー作業の為、関ヶ原基地を出発する際、通路に別のセーフティカーが駐車していた為、避けようとしたところ車庫前のポールに後部緩衝装置を接触させた
- (4) 被害状況 : 〈人的被害〉無し
〈物的被害〉後部緩衝装置
- (5) 原因 : 通路に他車両が駐車していて通路が狭くなっていた
周囲の確認不足
- (6) 対策 :
- ・ 車両通行に十分な通路幅を確保する
 - ・ 通路に必要なのない車両を駐停車しない
 - ・ 運転手・助手相互に周囲を確認する。

HSC管内 雪氷車両接触事故報告 (物損)





HSC管内 雪氷車両接触事故報告（物損）

