

## 【■■■■】標識車損傷事故(自損)

■発生日時 : 2022年 8月 19日(金) 1時40分頃

■発生場所 : ■■■■HSC 標識車両 駐車車庫

■件名 : 2022年度 名神高速道路 ■■■■管内維持修繕業務 (舗装小補修工)後尾警戒作業

■概要 : 上記作業を終えて、標識車両車庫に駐車する際に内輪側の車庫柱基礎へ接触させたもの。


■被害状況 : 〈人的被害〉なし  
〈物損被害〉 標識車サイドバンパー(右側屈曲)・反射材  
標識車両車庫柱の基礎

■原因 : 左側に駐車車両があり注意して駐車位置へ進入したが、鋭角に駐車スペースに入ったため内輪差で車庫柱に接近していることに気付かず車庫柱の基礎に接触したもの。  
周囲の確認不足

■対策 : 駐車場などの狭い場所では、運転手・助手が相互に周囲を確認する。  
車庫支柱の接触箇所反射材を設置し、視認性の向上対策を行う。




# 【■■■■】標識車損傷事故(自損)

## ・ 位置図



接触場所

## ・ 状況図




# 【          】標識車損傷事故(自損)

- 損傷写真



# 【          】標識車損傷事故(自損)

- ・ 損傷写真



接触により取付バーが押し込まれている