

枝葉木根粉碎工 の作業手順 ・伐採した木を粉碎機で碎いて木クズ(チップ)を作成する作業

改定日 2022.7.20

	内 容	留 意 事 項
準備工	・作業打ち合わせ(KY活動) ・作業位置と作業方法の確認 ・作業人員の確認 ・使用車両・使用機械・器具の点検 ・保護具の確認	・リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施 ・運搬の有無も確認 ・作業分担・配置の確認 ・安全カバー・緊急停止装置の作動等 ・保護具の損傷がないか点検を行う。(メガネ・マスク)
作業開始	・粉碎機のエンジンを始動する ・ツメ付きのバックホウを使用して粉碎機に切った木を入れる ・ホ口付きのトラックを粉碎機の吹き出し口につないでチップを入れる ・いっぱいになったらシートを外しメジャーを当てて検測写真を撮る ・所定の場所におろす ・運搬が必要な場合は運搬する	・保護具はメガネ・マスクの使用 ・重機の作業範囲には近づかない(立ち入り禁止処置の実施) ・吹き出し口接続注意 ・シート取り外しの時の落下注意(荷台) ・バック時は誘導員を必ずつける ・積み荷確認書による ・燃料の補給はエンジンを停止して行なう
作業終了と後片付け	・機械の点検・整備 ・終礼の実施	・粉碎機の刃の交換 ・リスクアセスメントによる危険予知訓練により実施

注意事項

- ・重機の旋回範囲内には近づかない
- ・チップ詰まり等の点検は必ずエンジンを停止して行う
- ・トラックの荷台の作業は注意して行う
- ・作業は高音とホコリが発生するので耳栓・マスク・保護メガネを必ず着用する
- ・1人作業の禁止
- ・有資格者により作業を行う。

安全器具・保護具確認

ヘルメット・安全チョッキ
殺虫剤・ポイズンリムバー・熱中症グッズ・涼しん帽
使用機械別使用保護具を参照
【ケーブル事故防止対策】コンパネ・シュート