

準備工

内容	留意事項
・作業打ち合わせ(KY活動)各基地に体制と予報の確認 ・体温測定 ・アルコールチェックを全員に実施 ・塩水の積込みの確認： 積み込み量の確認 ・作業人員の確認 ・使用車両の準備 ・薬液層の点検 ・保護具の着用	・リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施 ・各自体調管理を行う ・飲酒運転が絶対にないよう作業を行う ・本部からの指示による ・作業分担・配置の確認 ・運行前点検:各装備のチェック搭載備品の有無確認(積み荷の飛散対策) ・薬液層の使用前点検及びホースの点検 ・作業時は必ずヘルメット等保護具の着用

作業中

・塩水を給水機より散水車に給水する ・散水車からの転落 ・車両を移動させる ・散水作業 ・車両管理システム(VIPS)の使用 ・塩水の給水	・上下作業の禁止 ・安全帯の使用 ・車両をバックさせる場合は必ず誘導を行う ・別紙資料 ・<u>車両管理システム(VIPS)を使用する【作業内容に伴い切り替えを行う】 使用しないときは確実に電源を切ること</u> ・塩水積込み用ホースの確実な取り付け
---	--

後片付け

・終礼の実施 ・使用機材等の片づけをする ・塩水の量を確認し少なければ作成する ・洗車時に高所からの転落 ・洗車時に水の凍結による転倒	・リスクアセスメントによる危険予知訓練により実施 ・機材等の損傷等の確認をし翌日の作業に支障の無い様にする ・使用材料等の数量確認(量が少なければ本部に連絡) ・洗車手順書により ・現場の整理整頓及び足元の確認 ・塩カルを使用して凍結防止を行う (作業報告書を担当者に提出する)
--	--

注意事項

- ・飲酒運転のないようチェックを確実に行う
- ・有資格者の確認及び資格書の携帯
- ・保護具の完全着用
- ・**1人作業の禁止**

作業編成(標準)	員数	資機材
責任者	1名	溶液散布車
作業員	1名	

安全器具・保護具確認

- ヘルメット・反射(自発光)チョッキ・反射スパッツ
- 発煙筒・黄安全帯