

	内 容	留 意 事 項
準備工	<ul style="list-style-type: none"> 作業内容人員の確認 保護具の点検(メガネ・マスク) 使用機械、資材、工具の点検 	<ul style="list-style-type: none"> リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施 作業内容確認
作業開始連絡	<ul style="list-style-type: none"> 車線規制の確認 規制連絡を一宮管制及びメンテ名古屋に連絡を行う 	<ul style="list-style-type: none"> 雨天中止の場合は、中止連絡を中日本へ連絡する 規制No等の確認
コア工	<ul style="list-style-type: none"> ジャックハンマーにてΦ55mm・深さ50mmコアを削孔する。 	<ul style="list-style-type: none"> 削孔粉が飛散しないよう飛散防止を行う。 削孔長が深くないようビットに印を付ける。 保護具を着用し作業をする。
接着剤塗布	<ul style="list-style-type: none"> 削孔穴(Φ55mm・深さ50mm)に280gの接着剤を塗布する。 	<ul style="list-style-type: none"> 削孔穴内のホコリを掃除機を使用し清掃を行う。 接着剤が削孔穴以外に付着しないよう注意し作業を行う。
ポストコーン設置	<ul style="list-style-type: none"> ポストコーンと埋設用脚を接着剤を塗布した穴に設置する。 	<ul style="list-style-type: none"> ポストコーン設置箇所路面にホコリ等ないように清掃する。 コアの中心に埋設脚が来るように注意し設置する。
清掃	<ul style="list-style-type: none"> 施工したポストコーンの周辺に削孔粉等無いように清掃する。 	<ul style="list-style-type: none"> 削孔粉等は、掃除機を使用し飛散しないよう慎重に清掃する。
後片付け	<ul style="list-style-type: none"> 使用した資材・工具を機材車に積み込む。 機材車に積み荷の飛散防止を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 作業現場に使用した工具・資材の置き忘れが無いか再度確認をする。 積荷の飛散防止の確認をする。
作業終了連絡	<ul style="list-style-type: none"> 料金所事務所へ作業終了の連絡をする。 施設制御室へ作業終了の連絡をする。(業電 5003) 中日本へ作業終了の連絡をする。 終礼の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 作業した箇所に変状がないか再度確認を行い、作業終了の連絡を行う。 リスクアセスメントにより実施

※現場で作業手順を変更する場合は作業を中止し作業責任者からメンテ名古屋担当者に報告・相談すること。

注意事項

作業に合った保護具の使用を行う。
 有資格者による、機械作業を行う。
 一般車への飛散防止は確実にを行う。

・1人作業の禁止

安全器具・保護具確認

ヘルメット・安全チョッキ・保護メガネ・手袋

作業編成	員数	資機材
削孔作業員	2	コンプレッサー・ジャックハンマー
ポストコーン設置作業員	2	ポストコーン・接着剤
監視員	1	
作業責任者	1	