

(リスクアセスメント) 氷柱落とし 作業手順書

会社名	中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱	主な設備、仕様機械	主な使用工具、器具	安全設備、保護具	使用材料
作成日	令和7年5月29日			ヘルメット、手袋、安全靴、安全チョッキ 保護メガネ、マスク	
改訂日					
作成者	野尻				
必要資格等	運転免許(大型・大型特殊)、職長教育講習			作業人員	3~5 名
備考					その他

作業工程	No	単位作業とその主な手順	危険有害要因(予測される災害・事故) (品質、トラブルも含む)	危険要因			危険有害要因低減対策	誰が 点検・確認	対策後			参 考 図 (写 真 等)
				可能性	重大性	評価			可能性	重大性	評価	
準備工		作業前ミーティング										
	1	新規入場者のチェックをする	現場、施工方法等について十分な知識を有していない	2	2	4	新規入場者教育の受講	職長	1	2	2	
	2	健康状態を確認する	風邪、飲酒等により正常判断が出来ない	2	1	2	体調の確認、アルコールチェックを行い記録する	職長	1	1	1	
	3	服装、保安用具の点検をする	しらすんだ一の音が鳴らない	2	1	2	全員で点検を実施する	全員	1	1	1	
		機械・工具等の点検										
	4	朝礼、KYミーティングを行う	漠然と現場に入り事故を起こす	2	1	2	KYミーティングにて危険箇所を確認する	全員	1	1	1	
	5	作業手順の確認をする	各自の作業が分かっていなくて、現場で不安全行動を起こす	3	2	6	個人の作業内容、作業手順を確認する	全員	1	2	2	
	6	車両点検、荷姿チェックをする	作業車の積荷、スベアタイヤの落下	2	2	4	車両点検、荷姿チェックを行う	全員	1	2	2	
移動		現場への移動										
	1	交通ルールを守り運転する	人身、物損事故	3	3	9	法定速度、十分な車間距離の確保	運転手、助手	1	2	2	
	2	高速道路に入る前にプレート区間の確認	プレート区間外使用、不正使用	2	1	2	通用区間、プレート、車番を確認する	運転手、助手	1	1	1	
	3	ベア同士ルートの確認・連絡手段の確認	ルートが分からず不安定な運転をする	3	2	6	出発前に打合せ・確認をする	全員	1	2	2	
	4	料金所レーン停車時	開閉バー、構造物と接触する	2	2	4	開閉バーが見える位置で停車し、精算機に手が届かない場合は運転手が降車して精算処理を行う (ドアの開閉の際に機器にぶつけないように注意すること、乗降りは落下に注意し三点支持で行うこと)	全員	1	1	1	
本作業												
	1	氷柱落とし	一般車へ飛散し、第三者被害	2	2	4	氷柱は通行車両・通行人等いない時に除去をする	全員	1	1	1	
片付け		片付け										
	1	車両の点検・日報記入	次回使用時に故障で使用できない	2	2	4	故障、異常は速やかに本部へ報告・修理依頼	運転手・助手	1	1	1	
	2	洗車	車両から落下	2	3	6	シャワー洗車装置を使用	運転手・助手	1	1	1	