

交通事故発生場所：湖北総合開発(株)彦根工場 産廃処理場敷地内



車両停車時、無人の重機から6m離して停車



車両後方で運転手と助手で荷台の養生シートを外し
折り畳んでいる最中に重機が急に動き出し接触



当方 損傷状況 フロントパネル、フロントガラス
全景



拡大



相手方 損傷無し 既設の傷が多すぎて分からず
全景



拡大

