



【お客さまの証言より、飛石があったと思われる状態】



※お客さま車両ドラレコより

【お客さま車両損傷状況写真】



【路肩草刈作業時 飛石による損傷の可能性があることから検証した】



現場作業員に聞き取り  
作業時において、飛石もしくは何かを走行  
しているお客さまに危害を与えた要因があっ  
たか、確認したが特定できなかった。

ブロー作業の検証



小石をAS路面上に敷均し、ブロー機を  
最大風力で飛ばしてみたが、  
最大小石飛び幅 50センチ程度  
最大小石飛び高 30センチ程度  
であったことから、  
お客さま車両のキズがあった、150cmに到  
達するのは想定できなかった。

トリマー作業の検証



トリマーを路肩草刈現場を想定して、  
作業したが、一切飛石が無く  
お客さま車両のキズがあった、150cmに到  
達するのは想定できなかった。

・上記検証より当方業務より、飛石の可能性を確認できなかった。作業中に何かが飛ん  
だ事も確認できず、お客様の申し出による飛石があったことは信じがたい状況である。  
但し、今回の事象を作業員に周知し、このような事象が起る可能性を念頭に置きながら  
作業とし、より一層の安全意識で作業するよう周知する。