

HSC管内 車両追突事故報告

- (1) 事故発生日時 : 2024年8月5日 (月) 9:06頃
- (2) 事故発生場所 : 名神高速道路 上り 358.2KP
- (3) 事故状況 : 維持修繕業務にて現場向かうため走行車線を走行中 2台前の普通貨物が停止し、前方の乗用車が路肩側に停止した際に当方の車両が追突したもの
- (4) 被害状況 : 人的被害 : 普通乗用運転手 ██████████ 救急搬送
普通貨物運転手 ██████████ 自身にて病院で受診
- 物的被害 : 第一当事者 高所作業車 前部損傷
第二当事者 乗用車 後部損傷 前方損傷
第三当事者 普通貨物 後部左テールランプ破損
- (5) 時系列 9:06事故発生

HSC管内 車両追突事故報告


位置図



HSC管内 車両追突事故報告

概要図

至一宮IC



KP 358.2

一宮JCT
Aランプ

HSC管内 車両追突事故報告

メンテ車両 (第一当)



相手車両 (第二当)



相手車両 (第三当)

