

1. 概要

①日時：2025年7月15日（火）14：30頃

②場所：新名神 上り線 KP27.737 緊急対応現場（車両火災後の緊急対応）

③受注者： XXXXXXXXXX

④概要：車両火災後の緊急路面補修を行うため、走行規制内で当該作業員が準備を行っていたところ、気分の不調と頭痛の症状がみられ、熱中症の疑いがあったため、救急車を要請したもの。
（本人の状態は意識があり、経口で補水可能であったが、容体急変を考慮し救急車を要請した。）

⑤時系列

2025年7月15日

- 8 : 0 0 ポットホール巡回の業務開始
- 1 0 : 0 0 車両火災のため、緊急対応に業務変更
- 1 1 : 4 0 頃 現場到着、火災車両のレッカー搬出まで待機
- 1 2 : 3 0 頃 散乱物回収、清掃作業開始
- 1 3 : 3 0 頃 散乱物回収、清掃作業が完了し、現場待機
- 1 4 : 3 0 頃 路面補修準備作業中に、本人から現場責任者へ気分の不調、頭痛の症状があると申し出る
- 1 4 : 3 5 頃 現場責任者から █████ 担当者 (█████) へ連絡
- 1 4 : 3 5 頃 救急車を要請
- 1 4 : 4 0 頃 █████ 担当者 (█████) からメンテ (当番) へ報告
- 1 4 : 4 3 頃 メンテ (当番) から █████ 保全当番班長へ報告 (█████ 保全への第1報)
- 1 4 : 4 5 頃 メンテ (当番) からメンテ本社へ報告 (メンテ本社への第1報)
- 1 5 : 0 5 頃 救急車 現場到着
- 1 5 : 1 7 頃 救急車 現場離脱 █████ 病院に搬送
- 1 5 : 4 5 病院到着
- 1 6 : 1 0 診断終了 診断結果は熱中症 (初期症状であると口頭で説明をうける)

⑥補足事項

1. 当該作業者は、年間の健康診断は受診し、業務に支障となる持病はなく、普段、飲酒はしない。
2. 搬送先病院での血液検査の結果、脱水症状はなく、ミネラル数値も問題はない状態であった。
また、本人の意識はしっかりしており、十分な受け答えと、歩行が可能であったため、安静帰宅の許可をうけた。
3. 当該現場では、WBGT計、冷却スプレー、水分・塩分補給用品などの熱中症対策用品を携行して使用していたが、緊急作業であったため、食事の時間については十分確保できていなかった。
4. 熱中症発生時刻の時間帯は、最高気温が29℃程度 (実測値)、湿度が高い状態であった。