

	内容	留意事項
準備工	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車両カバンの準備</li> <li>・体温測定</li> <li>・使用車両の準備</li> <li>・作業打ち合わせ(KY活動)各基地に体制と予報の確認</li> <li>・車両点検の実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車両カバン内業務用プレート・鍵の有無確認</li> <li>・各自体調管理を行う</li> <li>・運行前点検・各装備のチェック搭載備品の有無確認(積荷の飛散防止確認)</li> <li>・リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施</li> <li>・異常がある場合報告し指示を仰ぐ</li> <li>・運行前点検時・各装備のチェック搭載備品の有無確認(積荷の飛散防止確認)</li> </ul>
作業開始	<ul style="list-style-type: none"> <li>・雪氷基地にて待機</li> <li>・雪氷本部より要請があったら出動する</li> <li>・車両乗務員と作業打合せを行う</li> <li>・無線閉局を雪氷本部とする</li> <li>・作業現場に出発する</li> <li>・通行車両に注意し作業を開始する</li> <li>・作業中は通行車両との安全車間距離を確保する</li> <li>・作業中の路面状況及び天候等を雪氷本部に無線を入れる</li> <li>・天候・路面状況に変化が有れば速やかに雪氷本部に無線連絡を入れ指示を仰ぐ</li> <li>・各基地に到着したら雪氷本部に無線を入れ以後の指示を仰ぐ</li> <li>・車両管理システム(VIPS)の使用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・速やかに出動できる体制をとる</li> <li>・作業指示を確認及び積荷剤・液の確認をする</li> <li>・作業指示の再確認を徹底する</li> <li>・作業指示を復唱する</li> <li>・交通量に注意し制限速度を守る事</li> <li>・後方確認をしっかり行い車間距離をしっかりとる(LED表示は作業中・追越禁止)</li> <li>・助手は散布状況の確認をする(散布マニュアルを参照する)</li> <li>・天候・路面状況の変化に注意する</li> <li>・作業指示に従い安全に心がける</li> <li>・時間に余裕が有れば業務電話連絡でも良い</li> <li>・車両の燃料等注意する</li> <li>・<u>車両管理システム(VIPS)を使用する【作業内容に伴い切り替えを行う】使用しないときは確実に電源を切る</u></li> </ul>
作業終了	<ul style="list-style-type: none"> <li>・雪氷本部に無線を入れ閉局をする</li> <li>・使用車両の給油・洗車・片づけの確認をする</li> <li>・車両カバンの返納</li> <li>・ホッパー内の洗車時に高所からの転落</li> <li>・終礼の実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・運行後点検・各装備のチェック搭載備品の有無確認</li> <li>・車両カバン内業務用プレート・鍵の有無確認をしてもらう事</li> <li>・洗車手順書により</li> <li>・リスクアセスメントによる危険予知訓練により実施</li> </ul>

## 注意事項

- ・飲酒運転禁止
- ・有資格者の確認及び資格書の携帯
- ・保護具の完全着用
- ・**1人作業の禁止**

作業編成(標準)	員数	資機材
責任者	1名	湿塩散布車(2名)
作業員	3名	後尾警戒車(2名)

## 安全器具・保護具確認

ヘルメット・反射(自発光)チョッキ・反射スパッツ  
発煙筒・黄旗・警告安全帯