

	内容	留意事項
準備工	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車両カバンの準備</li> <li>・アルコールチェックを全員に実施</li> <li>・車両点検の実施</li> <li>・体温測定</li> <li>・作業打ち合わせ(KY活動)各基地に体制と予報の確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車両カバン内業務用プレート・鍵の有無確認</li> <li>・飲酒運転が絶対にならないよう作業を行う</li> <li>・運行前点検・各装備のチェック搭載備品の有無確認(積荷の飛散防止確認)</li> <li>・異常がある場合報告し指示を仰ぐ</li> <li>・各自体調管理を行う</li> <li>・リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施</li> </ul>
作業開始	<ul style="list-style-type: none"> <li>・雪氷本部より要請があったら出動する</li> <li>・作業を組む各車両乗務員と作業打合せを行う</li> <li>・無線開局を雪氷本部と行う</li> <li>・作業現場に出発する</li> <li>・前方作業車と無線交信をし通行車両に注意し作業を開始する</li> <li>・作業中の安全車間距離を確保する</li> <li>・作業後の路面状況及び天候等を雪氷本部に無線を入れる</li> </ul> <p>※追加 伊那インターバス停の除雪は十分気をつける</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各基地に到着したら雪氷本部に無線を入れ以後の指示を仰ぐ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・作業指示・編成を確認する。</li> <li>・作業指示の再確認を徹底し無線の周波数の確認をする。</li> <li>・作業指示を復唱する。</li> <li>・交通量に注意し制限速度を守る事。</li> <li>・後方確認を確実にし車間距離を十分にとる。 (標識表示は作業中追越禁止)</li> <li>・投排雪禁止区間の速度に注意する ※標識表示有り。</li> <li>・路肩により過ぎないようにしプラウ・オーガの損傷に注意する。</li> <li>・BS・PA・SA・ICの出入には特に注意する。</li> <li>※突起ヶ所にはポストコーン・ラバコンを配置してある。</li> <li>・無線周波数に注意する。</li> <li>・後尾警戒車の運転手も除雪の際は作業車の誘導に協力し、ランプから来る一般車の誘導及び高速バスの誘導をする。</li> <li>・時間に余裕があれば業務電話連絡でも良い。</li> <li>・ウレタンゴム・エッジ・そり等の摩耗状況に注意する。</li> <li>・車両の燃料等注意する。</li> </ul>
作業終了	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車両管理システム(VIPS)の使用</li> <li>・雪氷本部に無線を入れ閉局をする</li> <li>・使用車両の給油・洗車・片づけの確認をする</li> <li>・車両カバンの返納</li> <li>・終礼の実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車両管理システム(VIPS)を使用する【作業内容に伴い切り替えを行う】 使用しないときは確実に電源を切ること</li> <li>・運行後点検、各装備のチェック搭載備品の有無確認。</li> <li>・車両カバン内業務用プレート・鍵の有無確認し所定のロッカーに返却する</li> <li>・リスクアセスメントによる危険予知訓練により実施</li> </ul>

### 注意事項

- ・飲酒運転禁止
- ・有資格者の確認及び資格書の携帯
- ・保護具の完全着用
- ・シュートは通行車線側には絶対に向けてはならない
- ・セルフによる運搬は積み卸しには注意する
- ・1人作業の禁止

作業編成(標準)		員数	資機材
責任者		1名	標識車
作業員		1名	ネクスコ巡回車

### 安全器具・保護具確認

ヘルメット・反射(自発光)チョッキ・反射スパッツ  
 発煙筒・黄旗・警笛・安全帯