

集水ます清掃 の作業手順

改定日 2023.5.10

準備工

ケーブル確認 危険物の除去

作業開始

作業終了・後片付け

内 容	留 意 事 項
<ul style="list-style-type: none"> 作業内容の打ち合わせ (KY活動) 作業人員の確認 作業位置・規制の確認 使用機械の点検 保護具の点検 作業方法の確認 	<ul style="list-style-type: none"> リスクアセスメントによる危険予知の実施 各種資格の確認 規制簿の確認 担当者との打合せ 運行前・使用前点検の実施 保護メガネ・マスク・安全带・親綱等の確認 打合せ・手順書の確認 作業前に安全靴の選定をする。(土踏まず部分の切欠きされた安全靴は使用しない) 作業前に通路を確保しておく。
<ul style="list-style-type: none"> 現場到着後、リスクアセスメントによる現場KYの実施 ケーブル露出箇所の確認 危険物(ゴミ等)の除去 	<ul style="list-style-type: none"> 年間ケーブル協議書に準じてケーブル防護を行い作業を行う(年間協議書参照) ケーブルの周りをカマ等人力で刈取(直径2m程度)目印つける 刈り手にケーブル場所の説明を行う 危険物(ゴミなど)は前もって除去する ゴミ等は指定された仮置き場に集積する
<ul style="list-style-type: none"> ふたあけ 移動式クレーンにてふたあけ 吸引 バキューム車にて吸引 作業終了 	<ul style="list-style-type: none"> 草刈り・伐採の手順書に準ずる アウトリガーの確実な使用 旋回範囲への立ち入り禁止処置の実施 移動時はブームおよびアウトリガーを格納してから行うこと 運転手・ホース持ち・操作盤要員の3名 玉掛ワイヤーの点検(キンク・ワイヤー断線等) ナイロンスリングの点検(使用期限・ほつれ具合・耐荷重の確認を実施する) 警笛にて吸引の入り切り 汚水を外部へ漏らさない 保護メガネを必ず使用する 酸欠及び熱中症対策の為ファン等の活用
<ul style="list-style-type: none"> 終礼の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 土砂・道具等の放置確認 リスクアセスメントによる危険予知訓練により実施

注意事項

- 特殊な作業機械を操作する為、十分な知識と能力のある者を、選定する。
また日頃から教育にも努める。
- 1人作業の禁止
- 有資格者による作業を行う。

安全器具・保護具確認

- ヘルメット・安全チョッキ・安全带・保護メガネ・手袋
- ポイズンリムバー・熱中症グッズ・涼しん帽