



内 容	留 意 事 項
<ul style="list-style-type: none"> ・作業打ち合わせ(KY活動) ・運搬車の点検 ・作業人員の確認 ・保護具の確認 	<ul style="list-style-type: none"> ・リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施 ・積み込みの作動状況の確認 ・作業分担・配置の確認 ・保護メガネの確認 ・運行前・使用前点検の実施
<ul style="list-style-type: none"> ・仮設防護柵基礎等の積み込み ・アウトリガー設置場所の確認 ・バック時の誘導 	<ul style="list-style-type: none"> ・資材をユニック車にてトラックに積み込む際、資材の落下に注意すること。 ・玉掛ワイヤーの点検(キンク・ワイヤー断線等) ・ナイロンスリングの点検(使用期限・ほつれ具合・耐荷重の確認を実施する) ・吊り荷の下には立ち入らない。 ・有資格者による作業を行う。 ・作業は2名で行う。 ・アウトリガー設置時、設置場所の確認 ・敷板等の使用 ・過積載に注意すること ・スピードの超過に注意 ・保護メガネを必ず使用する(ノコギリ・ナタ等の使用時にも使用する) ・クレーンのオペと玉掛者の合図の打ち合わせ
<ul style="list-style-type: none"> ・搬入先で資材を卸す ・バック時の誘導 	<ul style="list-style-type: none"> ・作業は2名で行う。 ・有資格者による作業を行う。 ・資材の落下・伐採木の下に入らない。 ・クレーンのオペと玉掛者の合図の打ち合わせ
<ul style="list-style-type: none"> ・終礼の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・リスクアセスメントによる危険予知訓練により実施

注意事項

- ・作業車の作動状況は必ず点検する
- ・作業は必ず2名で行う
- ・資材の落下に注意すること
- ・クレーンでつり上げた荷の下には立ち入らないこと
- ・バックの誘導
- ・保護メガネを必ず使用する(ノコギリ・ナタ等の使用時にも使用する)
- ・1人作業の禁止

安全器具・保護具確認

- ヘルメット・安全チョッキ・保護メガネ・手袋
- 熱中症グッズ・涼しん帽・殺虫剤・ポイズンリムーバー