


- 発生日時 平成 25年 5月 7日(火) 10:30 頃
- 発生場所 東名(上り線) 走行車線【323.0KP付近】
- 被災状況 事故概要 工事名 東名高速道路 ■■■■管内維持修繕業務
ケガなし。車両フロントガラス損傷
 - ・ 東名高速道路 上り線 323.0KP日進JCT付近にて路面清掃中のスウィーパーが清掃ブラシ
 - ・ を収納し路肩より走行車線に車線変更する際に、接近していた普通貨物(4t)トラックに飛
 - ・ 石が当り、普通貨物の運転手より停止を求められたもの。スウィーパー加速中にタイヤ溝に挟んだ
 - ・ 石が飛んだとの警察の見解。(NEXCOは、不可避な事象として取扱い)

■ 時系列

5月7日(火)

- 10:30 事象発生
- 10:35 作業責任者より、■■■■所長へ電話連絡。
- 10:35 ■■■■所長からメンテ■■■■事業所■■■■所長へ連絡。高速隊に110番通報指示
- 10:40 NEXCO■■■■保全計画課長に連絡
- 10:45 現場へ出動(■■■■課長他■■■■2名)
- 11:05 現場着 対応実施(高速隊2名 中パト2名)
- 11:30 現場離脱

東名高速道路 上り線 323.0kp付近



《スーパー飛石損傷事故》 事業所

2013.05.07

NEXCO

