

事業所 大型散水車物損事故【速報版】

NEXCO

- 発生日時 平成25年6月13日(木) 7:00 頃
- 発生場所 ■■■■■HSC内プラ
- 作業員 ■■■■■
■■■■■ → ■■■■■ → ■■■■■
- 被災内容 物損事故【大型散水車】緩衝材、後方車幅ポール損傷
【燃料計機】燃料計機外枠破損
- 事故概要 工事名 名神高速道路 ■■■■■管内維持修繕業務
中分草刈作業へ向かう際(朝礼場所:春日井IC)、羽島内プラにて給油するため、給油位置まで車両を寄せようと切り返し、微後進した際、接触損傷させたもの。
当該散水車は、中分草刈り作業後方警備(追突防止)として配置しているもの。(運転手のみ)
- 時系列
 - 7:00 事象発生 (8:30春日井IC集合場所へ向かう予定)
 - 9:00 メンテ■■■■■事業所へ損傷報告
 - 9:10 ■■■■■HCSへ一報報告
 - 9:30 メンテ本社
 - 10:00 燃料計■■■■■損傷状況立会(立会者:メンテ■■■■■)
 - 10:30 ■■■■■立会終了。動作は正常であることを確認。

事業所 大型散水車物損事故【速報版】

■ 平面図



本日 7:00頃、中央道車線規制内の安全対策に行く前に給油するため、後退時に接触。



事業所 大型散水車物損事故【速報版】

