

中央道 草刈りによる電源ケーブル切断事象

1. 事故発生日時 : 2013年11月28日(木) 14:00頃
2. 発生場所 : 中央自動車道 下り線【221.1KP】
3. 施工業者 : ████████、██████
4. ケーブル切断状況

懸垂幕遠方照明電源ケーブル


- A) 草刈り作業中にコンクリートシールされた縦溝があり、シール部の始まりで刈り払い機のエンジンをとめ、排水溝の上を移動した。
- B) シール部の勾配があるとこで、刈り払い機を持った作業者が足を滑らせて、刈り払い機を振り下ろし、ガードケーブル最上段に添架金具された電源ケーブルを切断した。



中央道 草刈りによるケーブル切断事象【221.1(下)】

<中央道 221.1(下)【ケーブル切断状況】>

NEXCO



事故時系列



- 14:00 ケーブル切断
- 14:08 現場よりメンテ██████に第一報
- 14:30 保全計画課長に報告
- 14:30 ██████に報告
- 14:40 メンテ██████現場到着
- 15:00 ██████████現場到着
- 15:30 修理完了
- 15:50 緊急安全大会実施
- 17:00 緊急安全大会終了

明日11月29日より作業再開NEXCO承諾済み

- 再発防止対策
- 障害物、移動に障害となる場所では、刈り払い機のエンジンを停止し障害物を越えて安全確認を行ってから作業の続行を行う。

安全大会実施状況

