

伐採作業中、マムシ噛まれ事象報告



1. 発生日時 : 平成27年7月7日(火) 16時00分頃
2. 発生場所 : 中央自動車道 下り線 254.45KP 本線路肩 法面伐採作業中
3. 工事業者 : ()
4. 事故概要 : 法面伐採作業中(伐採木、集草中)に右足踵(かかと)付近を地下足袋の上から噛まれた。


作業員

5. 時系列
 - 16:00頃 事故発生。
マムシに噛まれたことを確認したのでポイズンリムーバー(毒吸引器)にて応急処置。
 - 16:20頃 救急車要請
 - 16:20頃 現場責任者、よりに事象発生連絡
 - 16:25頃 課長よりメンテ名古屋に報告
 - 16:30 救急車、現場着
 - 16:30 保全センター課長に報告
 - 16:45 病院に向け出発
 - 16:55頃 病院に到着、治療中
 - 19:30 治療完了 本人意識有
患部を切り毒抜きを行い、血清の投与を行った。そのまま入院
明日再診察を行う予定。
 - 7/8 14:20 午前中診察の結果、回復へ向かっており、患部の腫れも若干ではあるが引いている。
今後様子を見るため一週間程度の入院が必要

伐採作業中、マムシ噛まれ事象報告



■被災箇所 下り線254.45KP 本線路肩



伐採作業中、マムシ噛まれ事象報告

現場状況
下り254.45KP

被災者装着
同タイプ地下足袋



伐採作業中、マムシ噛まれ事象報告

今後の対策(草刈作業、伐採作業)

平坦な箇所での作業は安全靴、若しくは長靴を履く。

傾斜地で地下足袋を履いて作業を行う場合は下記の通り脚絆の装着を行う。

