

# トラック荷台からの落下

- ①発生日時:平成27年11月12日(木)11:00頃
- ②発生場所:伊勢自動車道 上)KP143.3付近
- ③事故概要:走行車線規制内において、除草剤散布作業を実施中、作業対象箇所にて現着し作業を開始するため、トラック荷台に上ろうとしてバランスを崩し落下した。落下して手をついた際、手首を痛めたため作業を中止し、作業班を事務所へ帰着させ、念のために病院へ搬送。
- ④被害状況: 作業員: [redacted] 手首負傷

## ■時系列

- 11:00 事故発生
- 11:05 現場から [redacted] 事業所に事故発生の連絡
- 11:10 メンテ [redacted] 事業所⇒NEXCO津保全SCへ連絡
- 11:15 メンテ [redacted] 事業所⇒メンテ本社へ連絡
- 11:20 メンテ全作業中止を指示
- 11:30 作業員帰着、病院へ搬送。
- 12:00 除草剤作業班、事務所帰着。
- 12:50 被災者、病院より帰着。負傷は、手首の骨折と判明。被災状況ヒヤリングのうえ、養生のため帰宅

トラック荷台状況



被災時状況(不安定な荷物に手をついた)



## 事故の原因

### トラック荷台の不安定な荷物に手をかけて上ろうとした。

- ・荷台のクッションドラムには水が入っていて、安定していると判断を誤った。
- ・トラック本体ではなく、つかまりやすい荷物に手をかけた。

## 再発防止対策

- ・全作業員に**短絡行動防止**の安全再教育を実施。
- ・トラック荷台乗降時は特に転倒の危険があるため、固定状態のあおり等、トラック本体につかまり乗降するよう周知徹底する。
- ・トラック荷台昇降用ステップを導入し使用を徹底する。

