1．発注（報告）機関　名古屋支社　[redacted]保全・サービスセンター　（立会者）

2．工事名　東名阪自動車道 [redacted]管内維持修繕業務

3．発生日時　平成２７年１１月１７日（火）　午前　１１：００　天候；曇り

4．発生場所　東名阪自動車道　下り線　KP66付近

5工事の概要

（1）工事請負業者　中日本ハイウェイ・メンテナンス　名古屋㈱　（所在地）[redacted]

（2）発注区分　支社　（工種）道路保全土木工事

（3）工期　平成27年8月1日　～平成28年4月30日まで　（２４２日間）

（4）請負金額　[redacted] 円

6．事故の状況

路肩規制で草刈作業中、飛び石が走行中のお客様の車に当たり窓ガラスが破損したもの。運転手にケガ等の所見、症状はなし。

7．被災状況

公衆、作業員などの区別	（ふりがな）氏名	性別 年齢	職種 経歴	当現場の経歴	被災者の住所 所属業者名（本社所在地）元請との関係	負傷程度	事故形態 負傷区分
（当方）	[redacted]（草刈り班）				[redacted]	無	
運転手（相手方）	[redacted]	[redacted]			[redacted]	無	

（物損状況）

（構造物）　無し

（車両）　フロントガラス破損

8．事故に対する所見（原因考察、警察・労基署の所見など）

[redacted]

9．事故発生後の処置

（被災者）

（工事現場）　メンテ[redacted]が[redacted]HSC[redacted]課長より草刈作業中の飛び石物損事故の第一報を受ける。
お客様が現地をそのまま通過されたため、14時以降に[redacted]ＨＳＣ[redacted]課長が被災者へ連絡。
メンテ[redacted]がお客様宅へ向かい、被災者と接触。車両の修理内容の確認をし、メンテ[redacted]を通し[redacted]課長へ連絡し

１０．取材及び報道

なし

（本工事の本件までの事故状況）　０件、うち死亡　件、重軽傷　件、物損その他　件

※位置図、状況図、写真等別途添付する。

位置図

東名阪自動車道
下り線　KP66付近
四日市コース
宮妻キャンプ場
大谷池
ふれあい牧場
四日市西高
矢合川
高角町
高角
桜新町
智積町
水沢病院
まるゑい
三滝台
西山町
千歳池
椿渓谷
キャンプ場
川島町
別山
水沢町
小山町
四日市の里GC
大久保町
西陵中
天白川
小林町
堂ケ山町
小温泉病院
小山田記念
高花平
山本町
小山田小
山田町
渡邊牧場
岸田町
和無田町
三鈴CC
御幣川
鈴鹿ＩＣ
太陽化学
鎌谷川
足見川
花川町
JSP

平成27年11月17日（火）　AM　11：00発生
東名阪自動車道　（下）KP66．0　　草刈り作業中の飛石事故

時　刻	発	受	内　容
11:00頃	お客さま	お客さまセンター	11/17（火）110：00頃っ東名阪（下）を走行中、66KP付近の植栽作業の工事規制区間から飛び石が飛んできてフロントガラスに当たりひびが入ったので補償してほしい。
12:53	HSC[redacted]課長	メンテ[redacted]	上記の件について、事実確認をしてほしい。
12:56	メンテ[redacted]	メンテ[redacted]	上記報告
12:57	メンテ[redacted]	現場責任者	上記の件について、事実確認。
13:10	メンテ[redacted]	メンテ本社[redacted]課長	上記報告
14:05	HSC[redacted]課長	お客さま	上記の件について、謝罪（後ほど、請負業者から連絡をいれる事を伝える）
14:35	メンテ[redacted]	お客さま	上記の件について、お客さまに謝罪（今から会社の方へ伺うことを伝える）
15:20	メンテ[redacted]	お客さま	お客さまと会い、謝罪。社用車になり、ディーラーと直接取引をしてください。との回答。（事故届を今から[redacted]分駐の方へ届けに行く）
15:26	メンテ[redacted]	メンテ[redacted]	上記、報告
15:29	メンテ[redacted]	HSC[redacted]課長	上記、報告
15:35	メンテ[redacted]	メンテ本社[redacted]課長	上記報告

相手方

損傷箇所
・助手席側　フロントガラス破損

飛散防止対策車両