

伊勢関IC(下り内プラ内) 工事用車両の一般車への接触事故

NEXCO

- ①発生日時: 平成27年12月4日(水) 10:20頃
- ②発生場所: 伊勢自動車道 伊勢関IC(下り 内プラ内)
- ③事故概要: トイレ休憩のため伊勢関IC内プラ内に入った工事用車両(2tユニック車)が再流入するために内プラ内をバックする際、普通乗用車が真後ろに停車した事に気づかず、接触した。
※事故発生時、2名乗車で助手は、バック誘導を怠っていた。
- ④第三者被害: 物損のみ(普通乗用車)
- ⑤事故後の処置: 車両保険(レンタル車)により対応する。

時系列

- ・10:30 現場より警察に連絡
■よりメンテ事業所へ一報
- ・10:35 メンテ事業所より NEXCO■(保)、メンテ本社に連絡
■事業所■副所長・■所長が現地確認へ出発
- ・10:40 警察現地着

※事故発生後、本日の作業中止、緊急安全大会を開催(14時～)

伊勢関IC(下り内プラ内) 工事用車両の一般車への接触事故

NEXCO



伊勢関IC(下り内プラ内) 工事用車両の一般車への接触事故

NEXCO

