

1. チェーンソーによる裂傷事故

1. 発生日時 平成28年 5月10日(火) 14:55頃
2. 発生場所 伊勢湾岸自動車道 31.6kp 新宝高架橋高架下
3. 請負業者 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
4. 被災状況 尺骨動脈1本、尺骨神経2本、小指と薬指をつかさどる筋肉及び神経の断裂
5. 事故概要 新宝高架橋高架下における樹木伐採・草刈作業中、既に伐採されていた樹木が長尺だったため、小割りを行おうとした所、何らかの原因でチェーンソーにより、右前腕内側を裂傷したもの。
6. 時系列
 - 5月10日
 - 14:55 事故発生、救急車要請
 - 15:02 救急車到着
 - 15:05 現場責任者より、植栽担当(XXXX)へ事故発生の連絡
 - 15:08 救急車出発(XXXX 病院)
 - 15:18 メンテ名古屋 植栽担当より、保全計画担当課長へ事故発生連絡
 - 15:20 メンテ名古屋 植栽担当より、メンテ所長へ事故発生連絡
 - 15:30 救急車 XXXX 病院へ到着、診察開始
 - 15:40 XXXX 警察到着、実況見分
 - 15:42 植栽担当(XXXX) 現場到着
 - 15:50 警察現場離脱 XXXX 病院へ

1. チェーンソーによる裂傷事故

- 16:00 一次処置後、レントゲン室へ
- 16:10 レントゲン撮影後、再度処置室へ
- 16:18 植栽担当(■) 現場より■病院へ出発
- 17:30 手術のためオペ室へ(右手の腱2~3本、動脈が切れているとの所見)
- 18:30 手術開始
- 22:10 手術終了
- 22:25 現地立会者より手術終了報告(5/13(金)まで入院)
無事手術が終了し、後遺症もないだろうとの見解、5/14(土)にも退院できると思われるとの事。
退院後は、自宅近くの「■病院(■)」に通院予定

2. 位置図

伊勢湾岸自動車道 31.6kp 新宝高架橋 高架下



3. 事故発生時の状況(想定)

