

# 島規制中 受損事故



1. 発生日時:平成29年8月30日(水) 13時50分頃
2. 発生場所: 中央自動車道 上りKP329.28 小牧東IC～多治見IC間
3. 事故概要:

走行車線規制にて舗装小補修作業を実施、舗設終了後、追越車線を走行中の大型貨物が進入し、作業員等が死傷。

また、この事故により事故現場直下の国道248号に軽トラックに積載していた車載対応トイレおよび車線規制内に進入した大型貨物の積荷が落下し、国道を走行中の乗用車4台が受損。
4. 負傷者: 当方:計5名 (1名死亡、4名重軽症)  
相手方:1名(運転手)  
国道走行中車両(普通乗用車) 4台 3名
5. 時系列
  - 13:49 事故発生
  - 13:51 メンテ名古屋へ事故発生連絡
  - 13:53 メンテ名古屋からNEXCO■■■■HSCへ事故発生の連絡
  - 13:55 ■■■■HSCより支社へ第1報
  - 14:02 上り小牧東IC～多治見IC間事故通行止め開始


## 島規制中 受損事故




- 14:02 高速道路直下の国道248号通行止め開始
- 14:15 救急車到着し負傷者の搬送開始
- 15:30 負傷者搬送終了
- 20:45 上り小牧東IC～多治見IC間通行止解除
- 17:15 国道248号の通行止め解除
- 20:45 上り小牧東IC～多治見IC間通行止解除

■ 中央道の舗装補修工事・受損事故位置図 <管内> JNNより

NEXCO



# ■中央道の舗装補修工事・受損事故の位置関係イメージ図 (Google)



# ■ 中央道の舗装補修工事・受損事故 (状況写真)

