



中央道 樹木伐採使用チェーンソーによる手首負傷事故

NEXCO

- 発生日時 平成29年9月27日(水) 8:50頃
- 発生場所 中央自動車道 下り線 200.02KP～200.17KP注意木伐採
- 作業者 ■■■■■ 作業員 ■■■■■
維持修繕業務 ■■■■■
- 事故概要 ビームリフター(13m)バケット内にて、アカシアの伐採作業を実施中、チェーンソーのキックバックにより左手首を負傷したもの




中央道 樹木伐採使用チェーンソーによる手首負傷事故



- 時系列
- 8:45頃 事故発生 [REDACTED] 連絡,救急車手配(応急処置実施)
 - 8:55 メンテ副所長より[REDACTED]HSC報告
 - 9:00 メンテ所長よりメンテ本社報告
 - 9:00 メンテ所長より[REDACTED]警察署、刑事課連絡
 - 9:05 救急車本線より到着
 - 9:20 [REDACTED] 専門役現場到着
 - 9:13 救急車にて[REDACTED]病院へ向け搬送開始
 - 9:25 メンテ所長より監督署へ報告
 - 9:30 [REDACTED]病院着
 - 9:40 [REDACTED]警察及び管理隊現場到着 警察による現場検証開始
 - 9:54 メンテ保全第二課長現場到着
 - 10:20 診察終了 入院を行い手術をおこなう(本日、午後の予定)
「左中指の神経が切れている恐れあり」とのこと (詳細は手術後でないと不明)
 - 10:50 [REDACTED]所長よりメンテ本社へ状況報告
 - 11:00 [REDACTED]所長より監督署へ再報告
 - 11:25 手術時間決定 本日12:30より手術開始報告有り


中央道 樹木伐採使用チェーンソーによる手首負傷事故

NEXCO



中央道 樹木伐採使用チェーンソーによる手首負傷事故

作業断面図



中央道 樹木伐採使用チェーンソーによる手首負傷事故

作業平面図

